

ATUALIZAÇÃO 816.3144-0



Válvula caixa de câmbio

Devido aos altos índices de erros durante a aplicação do item 816.3144-0, o item passou por uma atualização de projeto, que incluiu a retirada do engate do pórtico 3. A alteração não interfere no funcionamento, apenas permite que a instalação não ocorra de forma incorreta.



Da modificação

Pode-se verificar a ausência da conexão 3, responsável pela exaustão, que anteriormente era utilizada de forma indevida como porta de alimentação ou de acionamento. Essa atualização está disponível nos lotes produzidos a partir de 2025.

Conexões:

- 1 – Entrada de ar
- 2 – Saída acionamento